

Очистители

Смывка краски гель

Артикул		Описание		В коробке															
10.508.1000		Смывка краски гель, 1 кг		6 шт.															
Смывка в виде геля для удаления широкой гаммы лакокрасочных покрытий: акриловых, масляных, алкидных, формальдегидных, виниловых, нитроцеллюлозных и прочих. Подходит для: - очистки от монтажной пены (жидкой и отвердевшей) строительного и др. инструмента; - размягчения и удаления застарелой монтажной пены с любых конструкций (изделий); - размягчения (удаления) эпоксидных смол. Особенности: • Универсальный продукт - подходит для удаления широкого спектра лакокрасочных материалов • Концентрированный гель для нанесения шпателем, щёткой, кистью • Наиболее эффективна в пределах от 0°С до +20°С • Время воздействия: 7–45 минут в зависимости от состава покрытия • Расход: 1 банка смывки на 1-2 кв. м покрытия.																			
<table><tr><th colspan="2">Применение</th></tr><tr><td>Металлы</td><td>+</td></tr><tr><td>Дерево</td><td>+</td></tr><tr><td>Бетон</td><td>+</td></tr><tr><td>Керамика</td><td>+</td></tr><tr><td>Пластики*</td><td>+</td></tr><tr><td colspan="2">* необходима предварительная проверка стойкости конкретной пластмассы к смывке</td></tr></table>						Применение		Металлы	+	Дерево	+	Бетон	+	Керамика	+	Пластики*	+	* необходима предварительная проверка стойкости конкретной пластмассы к смывке	
Применение																			
Металлы	+																		
Дерево	+																		
Бетон	+																		
Керамика	+																		
Пластики*	+																		
* необходима предварительная проверка стойкости конкретной пластмассы к смывке																			
Подготовка к нанесению																			
 Обрабатываемая поверхность должна быть свободна от загрязнений (механической грязи и пыли), большого количества масел, солей и прочего. В противном случае эффективность действия смывки существенно снижается.																			
Нанесение																			
 Интенсивно встряхнуть.																			
 Нанести на очищаемую поверхность слоем толщиной не менее 1.5–2.0 мм шпателем, щёткой или кистью без растирания и разглаживания																			
Последующая обработка																			
 Через 7–45 минут (время выдержки зависит от условий применения, толщины и природы покрытия) старое покрытие удалить деревянным скребком, шпателем, металлической щеткой либо другим вспомогательным приспособлением. Поверхность промыть водой.																			
Важные замечания																			
 • Смывка наиболее эффективна в интервале температур от 0°С до +20°С. • Эффективность резко падает под воздействием прямых солнечных лучей и на разогретых поверхностях. • Для усиления действия средства поверхность с нанесенной на нее смывкой можно накрыть полиэтиленовой пленкой. • Перед началом работы испытайте смывку на небольшом участке. • Перед последующим окрашиванием обезжирить.																			
Технические характеристики																			

Очистители

	Плотность (при 20°C), г/куб.см	прим. 1.0
	Основа	смесь растворителей
	Цвет	молочный